

新闻标题：计算电加热器功率的步骤有哪些

新闻出处：

新闻内容：1、 根据工艺过程，画出加热的工艺流程图（不涉及材料形式及规格）。2、 计算工艺过程所需的热量。3、 计算系统起动时所需的热量及时间。4、 重画加热工艺流程图，考虑合适的安全系数，确定加热器的总功率。5、 决定发热元件的护套材料及功率密度。6、 决定加热器的形式尺寸及数量。7、 决定加热器的电源及控制系统。